

Service
Service
Service

FL1.0

AC

91.04

Service Information

Overzicht van de manual en AG codes van chassis FL1.0

MANUAL CODE	AG CODE	DATUM	REDEN	SERVICE INFORMATIE
AA	00	start		
AA	01	1990 WK50	Nieuwe layout PIP paneel, 5V veiligheids weerstand van SSP naar PIP paneel.	91.01
AA	02	1991 WK05	Nieuwe software (V3) voor RC5921, alleen voor Frankrijk en Italie.	91.01
AA	03	1991 WK08	Nieuwe software (V4) t.b.v. taalfouten in de scandinavische versie, inverteren van het standby signaal, surround sound indicatie veranderd in mute indicatie.	91.01
AB	04	1991 WK15	Introductie van de FL1.1 layout in de FL1.0 en nieuwe software (V7 + V8) voor child lock solution.	91.02
AB	05		Tijdelijk SSP 3104 317 1116.9 + LED blok 4822 466 93009.	91.02
AB	06	1991 WK41	Introductie 2 ^e tuner PIP layout.	91.03
AC	07	1991 WK45	Introductie .3 LSP en introductie van NTSC geometrie paneel.	91.02
AC	08	1991 WK48	Nieuwe software (V15), 1 talen cluster, optie code wijzigt.	91.02
AD	09	1992 WK03	Introductie SSP' layout (automatische 16/9 herkenning) + introductie ECO NICAM module	
AD	10	1992 WK03	FL1.0 SAT; SSP' layout (automatische 16/9 herkenning en Y/C op scart)	