

Service  
Service  
Service

# FL1.0

AC

91.04

# Service Information

## Übersicht der Manual- und AG-Kode des Chassis FL1.0

MANUAL KODE	AG KODE	DATUM	URSACHE	SERVICE INFORMATION
AA	00	start		
AA	01	1990 Woche 50	Neues Layout PIP-Platine, 5V Sicherheitswiderstand von SSP nach PIP-Platine.	91.01
AA	02	1991 Woche 05	Neue Software (V3) für RC5921, nur für Frankreich und Italien.	91.01
AA	03	1991 Woche 08	Neue Software (V4) für Sprachfehler in der skandinavischen Version, invertieren des Standby-Signals, Surround-Sound Anzeige geändert in Mute-Anzeige	91.01
AB	04	1991 Woche 15	Einführung des FL1.1-Layouts in das FL1.0 und neue Software (V7 + V8) für Child-lock-solution.	91.02
AB	05		Vorübergehendes SSP 3104 317 1116.9 + LED-Block 4822 466 93009.	91.02
AB	06	1991 Woche 41	Einführung 2. Tuner PIP-layout.	91.03
AC	07	1991 Woche 45	Einführung .3 LSP und Einführung von NTSC-Geometrie-Platine.	91.02
AC	08	1991 Woche 48	Neue Software (V15), 1 Sprachen-Kluster, Optionskode verändert.	91.02
AD	09	1992 Woche 03	Einführung SSP'-Layout (automatische 16/9 Erkennung) + Einführung ECO NICAM Modul.	
AD	10	1992 Woche 03	FL1.0 SAT, SSP'-Layout (automatische 16/9 Erkennung und Y/C auf Scart.	