

100001531

Téléviseur couleur

Service
Service
Service

FL1.0

AC

91.04

Service Information

Tableau des codes manual et AG du châssis FL1.0

MANUAL CODE	AG CODE	DATE	MOTIFS	SERVICE INFORMATION
AA	00	démar		
AA	01	1990 Semaine 50	Nouvelle réalisation de circuit de platine PIP, 5V résistances de sûreté du SSP vers la platine PIP.	91.01
AA	02	1991 Semaine 05	Nouveau logiciel (V3) pour RC5921, pour la France et l'Italie seulement.	91.01
AA	03	1991 Semaine 08	Nouveau logiciel (V4) pour erreurs de langue dans la version scandinave, l'inversion du signal standby, changement de l'indication surround sound en indication mute.	91.01
AB	04	1991 Semaine 15	Introduction de la réalisation de circuit FL.1.1 dans la FL1.0 et nouveau logiciel (V7 + V8) pour child lock solution.	91.02
AB	05		Provisoirement SSP 3104 317 1116.9 + bloc LED 4822 466 93009.	91.02
AB	06	1991 Semaine 41	Introduction 2ème réalisation de circuit du syntoniseur.	91.03
AC	07	1991 Semaine 45	Introduction .3 LSP et introduction de la platine géométrique NTSC.	91.02
AC	08	1991 Semaine 48	Nouveau logiciel (V15), 1 groupe de langues, changement du code de sélection.	91.02
AD	09	1992 Semaine 03	Introduction réalisation de circuit SSP' (identification automatique du format 16/9) + introduction du module ECO NICAM.	
AD	10	1992 Semaine 03	Réalisation de circuit FL1.0 SAT, SSP' (reconnaissance automatique du format 16/9 et Y/C sur scart)	