

Service  
Service  
Service

# FL1.0

AC

91.04

## Service Information

### Rassegna dei codici manual e AG dello chassis FL1.0

MANUAL CODE	AG CODE	DATA	MOTIVO	INFORMAZIONI PER L'ASSISTENZA
AA	00	inizio		
AA	01	1990 Settimana 50	Nuovo layout della scheda PIP, resistenza di sicurezza da 5V da SSP alla scheda PIP	91.01
AA	02	1991 Settimana 05	Nuovo software (V3) per RC5921, solo per Francia e Italia	91.01
AA	03	1991 Settimana 08	Nuovo software (V4) per errori di lingua nella versione scandinava, inversione del segnale standby, indicazione surround sound cambiata in indicazione mute	91.01
AB	04	1991 Settimana 15	Introduzione del layout FL1.1 nel FL1.0 e nuovo software (V7 + V8) per child lock solution	91.02
AB	05		Temporaneamente SSP 3104 317 1116.9 + blocco LED 4822 466 93009	91.02
AB	06	1991 Settimana 41	Introduzione 2° layout del sintonizzatore PIP	91.03
AC	07	1991 Settimana 45	Introduzione .3 LSP e introduzione della scheda a geometria NTSC	91.02
AC	08	1991 Settimana 48	Nuovo software (V15), un gruppo lingue, codice d'opzione modificato	91.02
AD	09	1992 Settimana 03	Introduzione layout SPP' (riconoscimento automatico 16/9) + introduzione modulo ECO/NICAM	
AD	10	1992 Settimana 03	Layout FL1.0 SAT, SSP' (riconoscimento automatico 16/9 e Y/C in scart)	