

Service  
Service  
**Service**

# FL1.1

AB

91.04

# Service Information

Overzicht van de manual en AG codes van chassis FL1.1

Correctie

MANUAL CODE	AG CODE	DATUM	REDEN	SERVICE INFORMATIE
AA	00	start		
AA	01	1991 WK34	Ademen beeld	91.05 4822 727 19029
AA	02	1991 WK38	Nieuwe software (V16) voor STU communicatie	91.05 4822 727 19029
AA	03	1991 WK39	Nieuwe layout High end-box ADC + aardings structuur veranderd van de 28ML en in week 9142 ook in de 25ML en 33ML	91.02 4822 727 18954
AA	04	1991 WK41	Introductie 2° tuner PIP layout	91.01 4822 727 18871
AA	04	1991 WK42	Nieuwe PIP tuner	91.03 4822 727 18955
AB	05	1991 WK45	Introductie .3 LSP en introductie van NTSC geometrie paneel (definitieve invoering van de verandering van de aardings structuur)	91.05 4822 727 19029
AC	06	1992 WK03	Introductie SSP' layout (automatische 16/9 herkenning) + introductie ECO NICAM module	