

Service  
Service  
**Service**

# FL1.1

AB

91.04

# Service Information

## Übersicht der Manual- und AG-Kodes des Chassis FL1.1

Korrektur

MANUAL KODE	AG KODE	DATUM	URSACHE	SERVICE INFORMATION
AA	00	start		
AA	01	1991 Woche 34	Bild atmet	91.05 4822 727 19031
AA	02	1991 Woche 38	Neue Software (V16) für STU-Kommunikation	91.05 4822 727 19031
AA	03	1991 Woche 39	Neues Layout High-end-Box ADC + Erdungsstruktur des 28ML verändert und in Woche 9142 auch im 25ML und 33ML	91.02 4822 727 18954
AA	04	1991 Woche 41	Einführung zweites Tuner PIP Layout	91.01 4822 727 18871
AA	04	1991 Woche 42	Neue PIP Tuner	91.03 4822 727 18955
AB	05	1991 Woche 45	Einführung von .3 LSP und Einführung-Geometrie-platine (definitive Einführung der Veränderung der Erdungsstruktur)	91.05 4822 727 19031
AC	06	1992 Woche 03	Einführung SSP'-Layout (automatische 16/9 Erkennung) + Einführung ECO NICAM-Modul	