

Service  
Service  
Service

# FL1.1

AB

91.04

# Service Information

Tableau des codes manual et AG du châssis FL1.1

Correction

MANUAL CODE	AG CODE	DATE	MOTIFS	SERVICE INFORMATION
AA	00	démar rage		
AA	01	1991 Semaine 34	expansion/rétraction de l'image	91.05 4822 727 19032
AA	02	1991 Semaine 38	Nouveau logiciel (V16) pour communication STU	91.05 4822 727 19032
AA	03	1991 Semaine 39	Nouvelle réalisation de circuit High end-box ADC + changement de structure de mise à terre du 28ML, et dans la semaine 9142, des 25ML et 33ML également	91.02 4822 727 18954
AA	04	1991 Semaine 41	Introduction 2ème réalisation de circuit du syntoniseur.	91.01 4822 727 18871
AA	04	1991 Semaine	Nouvelle syntoniseur PIP	91.03 4822 727 18955
AB	05	1991 Semaine 45	Introduction .3 LSP et introduction de la platine géométrique NTSC (réalisation définitive du changement de la structure de mise à terre)	91.05 4822 727 19032
AC	06	1992 Semaine 03	Introduction réalisation de circuit SSP' (identification automatique du format 16/9) + introduction du module ECO NICAM.	