

## 安全上の注意

本製品は大容量電路測定用ではありません。事故および本体の破損を防ぐためにも大容量電路での測定は避けてください。

## 注意事項

- 測定前にファンクションスイッチの位置を表示で確認してください。また、スイッチを換える時は被測定物よりテストリードを必ず離してから切り換えてください。
- D**マークが点灯した時は電池が消耗していますので早めに交換してください。
- 使用後は必ず電源をOFFにしてください。
- 高温・多湿・結露させるような条件下で保存しないでください。
- 本体をぬらしたり、ぬれた手では絶対に測定しないでください。
- ベンジン、アルコールなどでふいたり、はんだコテのような物のそばには、置かないでください。  
変形、変色することがあります。
- AC-V,Ωでの短絡した時、「-」を表示する場合もありますが異常ではありません。
- 周囲に雑音を発生する装置、外部磁界等ある場所や急激な温度変化のある場所では表示が不安定になり測定誤差の原因になります。(特に200kΩレンジ以上)
- DC200mVレンジは入力抵抗が100MΩ以上の場合、入力をくわえなくても雑音をひろい数値が表示されます。リード棒を短絡して表示が零になれば問題なく測定できます。

○この製品は電池別売です。(但し検査用モニタ電池が入っていますので万一電池が消耗していた場合は、保証期間内であっても電池交換は有償になります。)

## ブザー機能

ファンクションスイッチの操作時、導通時、またはVファンクションでレンジアップ切り換え時にブザーが鳴ります。

□一般仕様  
測定方式:積分方式  
表示:3½桁、背液晶表示、文字高10mm、最大「1999」、単位記号付(小数点、m, V, k, M, Ω, AC, **D**, -, +)

レンジ切り換え:フルオートレンジ

入力オーバー表示:最大桁「1」が点滅(但しDC/AC 500Vは除く)

極性表示:自動切り替え「+」「-」マークのみ点灯

Battery Low 表示:1.25V±0.1V以下で**D**マークが点灯

サンプルレート:20回/秒

使用温度:0°C~40°C 80%RH以下(結露のないこと)

保存温度:-20°C~60°C 70%RH以下(結露のないこと)

温度特性:ゼロドリフト ± 0.5dgt/°C以下 ゲインドリフト ± 600ppm/°C以下

電源:LR-44(×2) (連続使用時間約80時間 typ.)

消費電力:4mW TYP.

耐電圧:AC2kV 1分間 入力端子とケース外箱間

寸法・重量:約108H×54W×8Dmm(本体のみで突起部を含まず)約60g

附属品:ケース

## □最大過負荷入力

V:700V DCまたはDC+ACピーク 最大(1分間)

Ω / 导通:250V AC/DC 最大(1分間)

Printed in Japan 3240A2-69B-100F

## 保証規定

保証期間中に正常な使用状態において、万が一故障が発生した場合には、無償で修理いたします。  
ただし、下記項目によらずする場合は保証料金を負担します。

1. 取扱説明書に基づかない不適切な取扱い、また、本機器による故障。
  2. 本社サービスマン以外による不当な修理や改造による故障及び損傷。
  3. 部品の消耗(電池等)。
  4. お買い上げ後の輸送、落丁等による故障及び損傷。
  5. 外観上の変化(液体のキズや穴の場合は、外観の変化によるもの)。
  6. 火災、水害、地震、異常雷击及び他の天災地災による故障及び損傷。
  7. 保証書の提出がない場合。
  8. その他当社の責任とみなさない場合。
- ※保証の対象は本社、支社、各営業所において取扱されて頂きますので必ず販賣店に持参お持ち下さい。
- サービス記録○

# HIOKI

3240  
CARD HI TESTER

## 取扱説明書

### はじめに

このたびは、日置“3240カードハイテスター”を購入いただき、誠にありがとうございます。この製品を十分にご活用いただき、末長くご使用いただくためにも、まず取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

サービスに関するお問い合わせ:最寄りの営業所まで

本社・工場 ☎ 389-06

長野県埴科郡坂城町 6249

Tel 0268-82-3030 Fax 0268-82-3215

測定範囲 (23°C±5°C 80%RH以下 ただし結露しないこと)  
(Measuring range (23°C±5°C 80%RH or less no condensation))

ファンクション (Function)	レンジ (Range)	確 度 (Accuracy)	備 考 (Remarks)
(DCV)	200.0mV	±2.0 %rdg ± 4dgt	約(Approx) 100MΩ以上
	2.000V	±0.7 %rdg ± 4dgt	約(Approx) 12MΩ
	20.00V	±1.3 %rdg ± 4dgt	約(Approx) 11MΩ
	200.0V	"	"
(ACV)	500V	"	"
	2.000V	±2.3 %rdg ± 8dgt	約(Approx) 12MΩ (40~500Hz)
	20.00V	"	約(Approx) 11MΩ ( " )
	200.0V	"	" ( " )
(Ω)	500V	"	"
	200.0 Ω	+ 2.0 %rdg ± 4dgt	※開放端子電圧 0.45V以下 (or less)
	2.000k Ω	"	"
	20.00k Ω	"	"
	200.0k Ω	"	"
低 抗 (Ω)	2000 × Ω	"	"
	20.00MΩ	±5.0 %rdg ± 4dgt	1.80MΩ~10.00MΩ
導 通 (Continuity)	20.00MΩ	±10 %rdg ± 4dgt	10.01MΩ~20.00MΩ
	2.000k Ω	"	"
数字残り (Remainder)	1.5k~15kΩ以下 (or less)	(約1msec応答)	開放電圧約 1.5V (Open circuit voltage Approx)
	3dgt以下 (or less)		

\*開放端子電圧=(open terminal voltage)

保証期間	購入日 年 月 日	保証年数
3240		
保証期間	購入日 年 月 日	保証年数
3240		

保証期間	購入日 年 月 日	保証年数
3240		
保証期間	購入日 年 月 日	保証年数
3240		

# Francis

' UTILISATION EN CIRCUIT HAUTE PUISSANCE (TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION, BARRES OMNIBUS, ETC.) REVERIFIER LE REGLAGE DU SELECTEUR DE GAMME AVANT D'ESSAYER D'EFFECTUER UNE MESURE. UN MAUVAIS REGLAGE PEUT CAUSER UN ARC DANGEREUX OU UNE EXPLOSION

## AVERTISSEMENT

Le présent appareil de mesure est conçu de manière à ce que son manipulateur ne subisse de secousse accidentelle lorsqu'il est employé correctement. Toutefois aucune étude de conception ne peut assurer la sécurité d'un appareil si celui-ci est utilisé sans précaution. Par conséquent, il est vivement conseillé de lire attentivement la présente brochure avant de procéder à toute mesure. Le non respect des indications qu'elle contient est susceptible de provoquer un accident grave ou fatal.

## Précautions.

- Avant d'effectuer une mesure se reporter à l'affichage pour vérifier la position de l'interrupteur. Avant de le commutier s'assurer que le fil conducteur ne touche pas l'élément à mesurer.
- Lorsque les batteries sont faibles, la marque **D** s'allume. Les remplacer si cela se produit.
- Après utilisation de l'appareil, ne pas oublier de couper l'alimentation.
- Ne pas stocker l'appareil dans un endroit trop chaud ou trop humide où il y a de la condensation.
- Le signe **-** est affiché lorsque l'appareil est court-circuité en tension de courant alternatif et **0** il ne s'agit pas d'une anomalie de l'appareil mais d'un fonctionnement normal.
- Ne mouillez jamais l'appareil, et n'effectuez jamais de réparations avec les mains humides.
- N'utilisez pas de benzine ou d'alcool pour le nettoyage, et évitez de placer l'appareil près d'une source de chaleur (comme un fer à souder), sinon le boîtier risque d'être endommagé ou décoloré.
- L'affichage est rendu instable par les appareils qui produisent des parasites ou des champs magnétiques, ce qui peut entraîner des erreurs de mesure. IC est particulièrement vrai pour des gammes supérieures à 200 kohms.
- Comme la gamme de 200 mV CC a une résistance d'entrée de 100 k ohms ou plus, il se peut que des valeurs incertaines soient affichées alors qu'il n'y a aucune entrée. Ce n'est pourtant pas un problème si **O** est affiché lorsque les sondes de test sont court-circuitées.

## Fonction d'avertisseur

L'avertisseur sonore retentit lorsqu'on utilise l'interrupteur, lorsque le courant circule et lorsque la gamme augmente quand on utilise la fonction de tension.

## Fonctionnement

### I Mesure des tensions CC Voir la figure I

La tension maximale d'entrée est de 500 V CC

1 Placez l'interrupteur de fonction sur DCV

2 Connectez les sondes de test sur le circuit à mesurer

3 Lisez l'indication de l'affichage

Remarque o Le signe **-** est affiché quand on inverse la polarité des sondes de test

o Utilisez les sondes de test avec la polarité normale lorsque vous voulez mesurer une tension avec des impulsions à pic (comme pour le signal de sortie horizontale d'un téléviseur).

### II Mesure des tensions CA Voir la figure II

La tension maximale d'entrée est de 500 V CA

1 Mettez l'interrupteur de fonction sur ACV

2 Connectez les sondes de test sur le circuit à mesurer

3 Lisez l'indication de l'affichage

Remarque o Ce n'est pas nécessaire de prendre en compte la polarité des sondes de test

### III Mesure d'une résistance Voir la figure III

Le niveau de surcharge se situe à 250 V CC et 8

1 Mettez l'interrupteur de fonction sur **R**

2 Connectez les sondes de test sur le circuit à mesurer

3 Lisez l'indication de l'affichage

Remarque Veiller à mettre hors tension le circuit que vous voulez mesurer avant de connecter les sondes.

### IV Test de conductivité Voir la figure IV

1 Mettez l'interrupteur de fonction sur **C**

2 Connectez les sondes de test sur le circuit à tester

3 La conductivité est bonne lorsque le signal sonore retentit et que le symbole **OK** est affiché

### V Test de diode Voir la figure V

1 Mettez l'interrupteur de fonction sur **D**

2 Avec une diode normale, l'affichage indique la tension avant de la diode si la sonde de test noir est connectée à la cathode de la diode, et la sonde rouge à l'anode. L'autre 1200 à 1800 lorsque les sondes de test sont inversées.

4 Lorsque les sondes de test sont ouvertes, l'affichage indique 1200 à 1800

### Remarques pour remplacer la pile voir la figure VI

La pile qui est utilisée avec cet appareil est fournie en option. (La garantie ne couvre pas la pile du moniteur de vérification qui sera toujours remplacée aux frais de l'utilisateur lorsqu'elle sera usagée).

1 Pour remplacer la pile débrancher le fil testeur du circuit mesuré et couper l'alimentation.

2 Extraire l'appareil du boîtier, défaire les vis de maintien sur la partie arrière du couvercle de pile en bas et à gauche.

3 Remplacer les deux piles. Respecter les polarités.

o Ne pas laisser les piles à la portée des enfants

o Ne pas jeter les piles dans le feu

## CARACTERISTIQUES GENERALES

### Méthode de mesure/intégrale

Affichage: chiffres 3 1/2, cristal liquide blanc, caractères de 10 mm de hauteur, maximum "1999", avec symboles (virgule décimale, m, V, M, Ω, CA **D**, **C**, **-**)

Changement de gamme: entièrement automatique

Indication de dépassement d'entrée: le chiffre maximum "1" s'allume

Indication de polarité: l'indication de commutation automatique "**-**" s'allume

Indication faible charge de pile: l'indication **D** s'allume lorsque la tension est de 1.25V - 0.1 ou inférieure

Cadence d'échantillonnage: 2/seconde

Temp. humidité de fonctionnement: 0°C à 40°C, RH maximum 80% (sans condensation)

Temp. humidité de stockage: 20°C à 60°C, RH maximum 70% (sans condensation)

Caractéristiques température dérive zéro - 0.5 dgt/°C ou inférieure dérive amplification - 600 ppm/°C ou inférieure

Alimentation: LR-44 (x 2)

Durée de vie des piles (en continu) environ 80 heures

Consommation électrique: 4mW typ

Tension de régime: 2kV CA une minute entre borne d'entrée et extérieur du boîtier

Dimensions/poids: environ H108 x L54 x P8mm (saiilles exclues) environ 60g

Accessoire: boîtier

Surcharge maximum: V 700V CC ou CC + crête CA (1 minute)

G/direct: 250 V CA/CC (1 minute)

# Deutsch

' VORSICHT HOCHLEISTUNGSSCHALTUNGEN (VERTEILERTRANSFORMATOREN, SAMMELSCHIENEN USW.) ABSOLUT SICHERSTELLEN, DASS DER BEREICHSSCHALTER RICHTIG EINGESTELLT IST, BEVOR EINE MESSUNG VORGENOMMEN WIRD. EINE FALSCHE BEREICHSEINSTELLUNG KANN ZU EINEM GEFAHRLICHEN LICHTBOGEN ODER EXPLOSION FUHREN.

## WARNUNG

Dieses Instrument ist so konzipiert, daß die Bedienungsperson bei richtigem Gebrauch vor elektrischem Stromschlag geschützt ist. Aber selbst die beste sicherheitstechnische Konstruktion hilft nicht, wenn ein elektrisches Gerät unvorsichtig gehandhabt wird. Lesen Sie deshalb diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch bevor Sie Messungen vornehmen. Die Aweisungen befolgen. Andernfalls können schwere, ja sogar tödliche Unfälle verursacht werden.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Die Stellung des Funktionsschalters vor einer Messung auf der Anzeige überprüfen. Sicherstellen, daß die Testkabel vom zu messenden Objektes entfernt sind, bevor der Schalter umgestellt wird.
- Wenn die Batterien schwach sind, leuchtet das Zeichen **D** auf. In diesem Falle die Batterien auswechseln.
- Nach Gebrauch auf jeden Fall den Strom abschalten.
- Das Instrument nicht an Orten lagern wo Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit ausgesprochen hoch sind und sich Feuchtigkeit bildet.
- Bei Kurzschluß in der Position ACV und **Ω** kann "**-**" angezeigt werden. Dieses ist keine Anzeige für die abnormale Funktion des Gerätes.
- Feuchtigkeit vom Gerät fernhalten und keine Arbeiten mit nassen Händen durchführen.
- Zur Reinigung keine basisch-oder alkoholhaltige Reinigungsmittel verwenden. Das Gerät nicht nahe einer Hitzequelle (z.B. einem Lötkolben) plazieren, da dies zu Deformierung oder Verfärbung des Gehäuses führen kann.
- Apparate, die magnetische Felder, lärm oder rasche Temperaturveränderungen erzeugen, bewirken eine sich schwankende Anzeige was zu Messfehlern führen kann (besonders im Bereich über 200 kOhm).
- Nachdem der 200 mV DC Bereich einen Eingangswiderstand von 100 kOhm oder mehr hat, sind die angezeigten Werte unsicher, wenn keine Spannung angelegt wird. Dies ist allerdings kein Problem, wenn "**O**" angezeigt wird, nachdem die Messkabel kurzgeschlossen sind.

## Summer Funktion

Der Summer erfordert bei Gebrauch des Funktionsschalters, wenn Strom durchfließt und der Bereich vergrößert sich, wenn die V-Funktion benutzt wird.

## Bedienung

### I Messen von DC Spannungen s. Abb. I

Die maximale Eingangsspannung beträgt 500V DC

1 Den Funktionsschalter auf DCV stellen

2 Die Messkabel an den zu prüfenden Stromkreis anschließen

3 Die Anzeige ablesen

Hinweis o Bei Umkehrung der Polung der Messkabel wird "**-**" (Minuszeichen) angezeigt.

o Verwenden Sie Messkabel mit normaler Polung, wenn Sie eine Spannung messen wollen die Überschwingspitzen beinhaltet (z.B. horizontale Ausgangssignale eines Fernsehgerätes).

### I Messen von AC Spannungen s. Abb. II

Die maximale Eingangsspannung beträgt 500V AC

1 Den Funktionsschalter auf ACV stellen

2 Die Messkabel an den zu prüfenden Stromkreis anschließen

3 Die Anzeige ablesen

Hinweis Die Polung der Messkabel spielt keine Rolle.

### II Messen des Widerstandes s. Abb. III

Der Überlastungseingang beträgt 250V AC DC.

1 Den Funktionsschalter auf **Ω** stellen

2 Die Messkabel an den zu prüfenden Stromkreis anschließen

3 Die Anzeige ablesen

Hinweis Vergewissern Sie sich, dass der zu messende Stromkreis abgeschaltet ist, ehe Sie die Messkabel anschließen.

### IV Prüfung der Leitfähigkeit s. Abb. IV

1 Den Funktionsschalter auf **C** stellen

2 Die Messkabel an den zu prüfenden Stromkreis anschließen

3 Die Leitfähigkeit ist gut, wenn der Summer erfordert und auf der Anzeige das Zeichen "**OK**" erscheint

### V Prüfung von Dioden s. Abb. V

1 Den Funktionsschalter auf **D** stellen

2 Bei normalen Dioden zeigt die Anzeige die Durchlassspannung an, wenn das rot Messkabel an die Kathode und das schwarze Messkabel an die Anode angeschlossen wird. Wenn die Messkabel umgekehrt werden, wird die Anzeige 1200 bis 1800 angezeigt!

4 Wenn die Messkabel getrennt sind, zeigt die Anzeige 1200 bis 1800 an.

### Hinweise zum Auswechseln von Batterien S Abb. VI

Die in diesem Instrument verwendete Batterie ist ein Sonderzubehör. (Falls die Monitor-Batterie für die Inspektion verbraucht ist, geschieht das Auswechseln auf Kosten des Benutzers, selbst in der Garantiezeit.)

1) Zum Auswechseln der Batterie die Testkabel vom zu messenden Stromkreis entfernen und das Gerät abschalten.

2) Das Instrument aus dem Gehäuse nehmen, die Schrauben der Batterieabdeckung an der unteren linken Rückseite lösen, um die Schraube und die Abdeckung zu entfernen.

3) Unter Beachtung der richtigen Polarität die zwei Batterien ersetzen.

o Kinder von den Batterien fernhalten o Die Batterien nicht in offenes Feuer werfen

## TECHNISCHE DATEN

### Methode der Messung, Integration

Anzeige: 3 1/2 Stellen in Flüssigkristall, 10mm Zeichenhöhe maximal "1999" mit Symbolen (Dezimalpunkt; V, m, M, Ω, CA **D**, **C**, **-**)

Bereichswchsel: Vollautomatisch

Übereingabe-Anzeige: Die Maximum-Stelle "**-**" blinkt

Polarität-Anzeige: Automatisches Zeichen "**-**" leuchtet auf

Schwache Batterie-Anzeige: Zeichen **D** leuchtet bei 1.25 V - 0.1 V oder weniger

Sampling-Rate: 2 Sekunden

Betriebstemperatur - Luftfeuchtigkeit: 0°C bis 40°C 80% oder weniger relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Lagertemperatur - Luftfeuchtigkeit: 20°C bis 60°C 70% oder weniger relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Temperatur-Charakteristiken: Null-Abschwingung - 0.5 dgt/°C oder weniger

Anstiegs-Abschwingung - 600 ppm/°C oder weniger

Stromversorgung: LR-44 (x 2) Batterielebenserwartung (fortlaufende stunden) ungefähr 80 Stunden

Stromverbrauch: 4 mW Typ

Standhaltespannung: 2kV Wechselstromspannung, eine Minute zwischen Eingangsanschlüssen und dem Gehäuseäußerem

Abmessungen: Gewicht: Ungefähr 108 H x 54 B x 8 T mm (ausgenommen Vorsprünge), ungefähr 60g

Zubehör-Tasche Maximale Überladung

V: 700V Gleichstrom oder Gleichstrom + Wechselstromspitze (ein M nutzt)

II: Gleichstrom (eine Minute)

# Italiano

USO CON CIRCUITI AD ALTA POTENZA (TRANSFORMATORI DI DISTRIBUZIONE, SBARRE COLLETTRICI SIMILI). PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI MISURAZIONE, CONTROLLARE DUE VOLTE LA GAMMA. LA SCELTA INCORRETTA DELLA GAMMA PUÒ CAUSARE PERICOLOSI ARCHI O ESPLOSIONI.

## ATTENZIONE

Questo strumento è stato costruito in modo che esso non presenta nessun pericolo per chi lo usa purché l'uso sia corretto. Nessuna protezione sarà infatti mai sufficiente se l'utilizzatore stesso non ha cura di osservare certe precauzioni. Prima di eseguire una qualsiasi misurazione è quindi necessario leggere completamente ed attentamente il presente manuale. L'inosservanza delle istruzioni qui contenute può portare a serie ed anche fatali conseguenze.

## Precauzioni

- Prima di eseguire una misurazione, controllare la posizione del selettori di funzione, osservando il quadrante. Prima di cambiare la posizione del selettore, controllare che i fili di prova non siano in contatto con l'oggetto da misurare.
- Se le batterie sono deboli, l'indicazione  $\text{D}$  si illumina. In tal caso sostituire le batterie.
- Non dimenticare di spegnere sempre lo strumento, dopo l'uso.
- Non conservare lo strumento in luoghi dove la temperatura o l'umidità sono eccessivamente alte e dove vi è possibilità di formazione di condensa.
- Un eventuale corto circuito usando le posizioni ACV e  $\Omega$  può produrre la visualizzazione di " $\infty$ ". Ciò non è comunque sintomo di difetto dello strumento.
- Non si bagni l'unità ovvero non si eseguano le riparazioni con le mani bagnate.
- Per la pulizia non si utilizzi benzina o alcool, si eviti di mettere l'unità in prossimità di fonti di calore (come vicino al saldatore) in quanto la carrozzeria può deformarsi o scolorirsi.
- Apparecchi che generano rumori e campi magnetici e rapidi sbalzi di temperatura rendono il visualizzatore instabile causando degli errori di misurazione (specialmente con portate superiori ai 200 KOhm).
- Se l'acconciatura della portata da 200 mV corrente continua (DC) ha una resistenza d'entrata di 100 KOhm o maggiore, quando non ci sono entrate vengono visualizzati valori a caso. Questo, però, non è un problema se viene visualizzato "0" quando le sonde di test vengono cortocircuitate.

## Cicalino

Il cicalino suona quando si usa il selettore di funzione, vi è passaggio di corrente e il campo di misurazione viene esteso usando la funzione V.

## Funzionamento

### I Misurazione di voltaggi in corrente continua vedere al fig. I

- 1 Mettere il commutatore di funzione sulla posizione DCV
- 2 Collegare le sonde di test con il circuito da misurare.
- 3 Leggere il visualizzatore.

Il massimo voltaggio in entrata è di 500V CC (DC)

Nota o Quando si invierte la polarità delle sonde di test viene visualizzato " $-$ " (segno del meno).

o Utilizzare le sonde di test con la polarità normale quando si esegue una misurazione di voltaggio che comprende delle pulsazioni a dente (tipo il segnale orizzontale d'uscita della TV).

### II Misurazione di voltaggi in corrente alternata vedere al fig. II

Il massimo voltaggio in entrata è di 500V CA

- 1 Mettere il commutatore di funzione nella posizione ACV
- 2 Collegare le sonde di test con il circuito da misurare.
- 3 Eseguire la lettura del visualizzatore.

Nota o Non è necessario considerare la polarità delle sonde di test.

### III Misurazione delle resistenze vedere la fig. III

- 1 Mettere il commutatore di funzione nella posizione  $\Omega$ .
- 2 Collegare le sonde di test con il circuito da misurare.
- 3 Eseguire la lettura del visualizzatore.

Il sovraccarico di entrata è di 250V AC/CC

Nota Si controlli di aver spento il circuito da misurare prima di effettuare il collegamento delle sonde.

### IV Test di conduttività vedere la fig. IV

- 1 Mettere il commutatore di funzione nella posizione  $\text{C} \cdot \text{B}$ .
- 2 Collegare le sonde di test con il circuito da misurare.
- 3 La conduttività è buona quando il cicalino suona e viene visualizzato il simbolo " $\text{C}$ ".

### V Prova diodi vedere la fig. V

- 1 Mettere il commutatore di funzione nella posizione  $\text{C} \cdot \text{B}$ .
- 2 Con dei normali diodi il visualizzatore mostra il voltaggio in avanti del diodo quando la sonda nera di test è collegata con il catodo del diodo e la sonda rossa di test è collegata con l'anodo quando le sonde di test vengono invertite viene visualizzato un valore tra 1200 e 1800.
- 4 Quando le sonde di test sono aperte viene visualizzato un valore tra 1200 e 1800.

### Note sulla sostituzione delle batterie vedere la fig VI

La batteria usata in questo strumento è opzionale. Se la batteria fornita per il controllo è esaurita, la sostituzione deve essere eseguita a carico del cliente, anche se il periodo di garanzia non è ancora scaduto.

(1) Per sostituire la batteria, togliere il filo di prova dal circuito da misurare e spegnere lo strumento.

(2) Estrarre lo strumento dal suo involucro, allentare 1 avita del coperchio delle batterie (sul retro), in basso e togliere la vite e il coperchio.

(3) Sostituire le due batterie osservando la corretta disposizione delle polarità.

o Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

o Non gettare le batterie nel fuoco.

## DATI TECNICI GENERALI

### Metodo di misurazione: a integrazione

Display: 3,5 cifre, display a cristalli liquidi bianchi, altezza caratteri: 10 mm, massimo 1999, con simboli dell'unità (virgola, m, V, M, K, ohm,  $\text{C}, \text{D}, \infty, -, +$ )

### Soluzione della gamma: completamente automatica

Indicazione di ingresso eccessivo: lampeggio della cifra massima " $1$ ".

Indicazione di polarità: illuminazione del segno di commutazione automatica " $+$ " - ""

Indicazione batterie esaurite: illuminazione segno CC a 1,25V - 0,1V o meno " $\text{D}$ ".

Rapporto di campionamento: 2/secondi

Temperatura e umidità di funzionamento: da 0 a 40°C, 80% um rel. o meno (nessuna condensa)

Temperatura e umidità di conservazione: da -20° a 60°C, 70% um rel. o meno (nessuna condensa)

Caratteristiche di temperatura: deviazione zero:  $\pm 0,5$  cifre/°C o meno

deviazione quadragonale:  $\pm 600$  ppm/°C o meno

Alimentazione: 2 batt. LR 44

durata batterie (uso continuo): 80 ore circa

Consumo: 4 mW

Tensione accettata: 2kV CA, un minuto, tra il terminale di ingresso e l'esterno dell'involucro

Dimensioni e peso approssimativi: 108A x 54L x 8P (mm), senza sporgenze, 60g

Accessori: custodia

Sovraccarico massimo

V 700V CC + CA picco, un minuto

ohm/conduttivo: 250V CA/CC, un minuto

# English

IN HIGH POWER CIRCUIT AREA (DISTRIBUTION TRANSFORMER AND BUS BAR) BEFORE ATTEMPTING ANY MEASUREMENT. DOUBLE CHECK THAT THE RANGE SWITCH IS AT THE CORRECT POSITION.  
IF THE RANGE IS INCORRECTLY SET A DANGEROUS ARC OF EXPLOSION WOULD OCCUR

## WARNING

This instrument is designed to prevent accidental shock to the operator when properly used. However, no engineering design can render safe an instrument which is used carelessly. Therefore, this manual must be read carefully and completely before making any measurement. Failure to follow direction can result in a serious or fatal accident.

## Precautions

- Check the position of the function switch by referencing the display before making a measurement. Be sure to keep the test lead off the object being measured before changing the switch.
- If the batteries are weak, mark  $\text{D}$  lights. When this happens replace the batteries.
- Be sure to turn off the power after use.
- Avoid storing the instrument in locations where temperature or humidity is excessively high and dew is formed.
- When short-circuited in positions ACV and  $\Omega$ , " $\infty$ " may be displayed. This does not indicate the abnormal condition of the instrument.
- Never wet the unit or perform adjustment with wet hands.
- Do not use benzine or alcohol for cleaning, and avoid placing the unit near heat source (such as an soldering iron), or the case may be deformed or discolored.
- Appliances that generate noise or magnetic fields, and rapid changea in temperature Will make the display unstable, causing measurement errors. (This is especially true at ranges higher than 200 KOhm.)
- Since the 200 mV DC range has an input resistance of 100 kohms or higher, uncertain values will be displayed when no inputs are applied. This, however, is not a problem if " $0$ " is displayed when the test leads are shorted.

## Buzzer Function

The buzzer sounds when the function switch is used, current flows, and the range is increased while the V function is used.

## Operation

### I Measuring DC voltages See Fig. I Maximum input voltage is 500 V DC

- 1 Set the function switch to DCV

- 2 Connect the test leads to the circuit to be measured

- 3 Read the display

Note o " $-$ " (minus sign) is displayed when the polarity of the test leads is reversed.

o Use the test leads with the normal polarity when measuring a voltage that includes spike pulses (such as horizontal output signal of a TV set).

### II Measuring AC voltages See Fig. II Maximum input voltage is 500 V AC

- 1 Set the function switch to ACV

- 2 Connect the test leads to the circuit to be measured

- 3 Read the display

Note o It is not necessary to consider the polarity of the test leads.

### III Measuring Resistance See Fig. III Overload input is 250 V AC/DC

- 1 Set the function switch to  $\Omega$

- 2 Connect the test leads to the circuit to be measured

- 3 Read the display

Note Be sure to turn off the power of the circuit to be measured before connecting the leads.

### IV Conductivity Test See Fig. IV

- 1 Set the function switch to  $\text{C} \cdot \text{B}$

- 2 Connect the test leads to the circuit to be tested

- 3 Conductivity is good when the buzzer beeps and the mark " $\text{C}$ " is displayed

### V Diode Test See Fig. V

- 1 Set the function switch to  $\text{C} \cdot \text{B}$

2 With a normal diode, the display shows the forward voltage of the diode when the Black test lead is connected to the cathode of the diode and the Red test lead to the anode: it displays 1200 to 1800 when the test leads are reversed.

4 When the test leads are open, the display reads 1200 to 1800.

### Notes on Battery Replacement See Fig. VI

The battery used in this instrument is optional. (If the monitor battery supplied for inspection is exhausted, the replacement should be made at the user's expense even within the guarantee period.)

(1) To replace the battery, remove the test lead from the circuit measured and turn off the power

(2) Taking out the instrument from the case, loosen the screw of the battery cover located at the lower left of the rear side to remove the screw and cover

(3) Observing correct pole polarity, replace two batteries

o Keep infants off the batteries

o Do not throw the batteries into fire

## GENERAL SPECIFICATIONS

### Measuring method: Integration

Display: 3 1/2 digits, white liquid crystal, 10 mm character height, maximum "1999", with unit symbols (decimal point, m, V, K, M, ohm,  $\text{C}, \text{D}, \infty, -, +$ )

Range change: Full-automatic

Input over indication: The maximum digit " $1$ " blinks

Polarity indication: Automatic switching mark " $+$ " lights

Weak battery indication: Mark  $\text{D}$  lights at 1.25V - 0.1V or less

Sampling rate: 2/second

Operating temperature/humidity: 0°C to 40°C, 80% RH or less (no condensation)

Storage temperature/humidity: 20°C to 60°C, 70% RH or less (no condensation)

Temperature characteristics: Zero drift  $\leq 0.5$  dgr./°C or less

Gain drift  $\leq 600$  ppm/°C or less

Power supply: LR-44 (x 2)

Battery life (continuous hours): Approx. 80 hours

Power consumption: 4 mW typ

Withstand voltage: 2kV AC, one minute between input terminal and case exterior

Dimensions/weight: Approx. 108H x 54W x 8D mm (excluding protrusions), approx. 60g



Accessory: Case

Maximum overload

V 700V DC or DC + AC peak (one minute)

$\Omega$ /conductivo: 250V AC/DC (one minute)

各部の名称と機能




表示部は測定値、単位、記号、  
小数点を表示します。

測定方法

I 直流電圧(DCV)測定 (fig I)


△ 最大500Vまでです。



(注) テレビの水平出力のようなスパイクのある電圧は、正極性で測定してください。

II 交流電圧(ACV)測定 (fig II)


△ 最大500Vまでです。



(ACの場合①、②は関係ありません。)

III 抵抗(Ω)測定 (fig III)


△ 最大過負入力AC/DC 250Vまでです。



(注) 測定前に回路の電源を切ってから測定してください。


IV 導通(♪)テスト (fig VI)

③ ブザーが鳴り、マー  
クが表示されます。



V ダイオード(※)テスト (fig V)

③ 順方向電圧とマー  
クが表示されブザー  
が鳴ります。



VI 電池交換 (fig VI)

① 交換の際はテスリスト  
を被測定回路からはず  
し電源をOFFにします。

② ケースから本体を取り  
出し、裏側左下の電池  
蓋のねじをはずしてか  
ら電池蓋を取ります。

③ 電池は極性に注意しな  
がら2個同時に交換し  
てください。

(注) 電池を取り出した場合、電池は幼児の手が届かない所に保管してください。

電池は火中に投入しないこと。

