

Service
Service
Service

FL1.2

AA

91.03

Service Information

Tableau des codes manual et AG du châssis FL1.2

Correction

MANUAL CODE	AG CODE	DATE	MOTIFS	SERVICE INFORMATION
AA	00	Démarrage		
AA	00	1991 Semaine 42	Nouvelle syntoniseur PIP	91.01 4822 727 18952
AA	01	1991 Semaine 43	Bon raccordement des bobines de démagnétisation	91.02 4822 727 19008
AB	02	1992 Semaine 03	Introduction de la réalisation de circuit SSP' (identification automatique du format 16/9 et Y/C sur scart)	