

Service  
Service  
**Service**

# FL1.2

AA

91.03

# Service Information

Rassegna dei codici manual e AG dello chassis FL1.2

Correzione

MANUAL CODE	AG CODE	DATA	MOTIVO	INFORMAZIONI PER L'ASSISTENZA
AA	00	inizio		
AA	00	1991 Settimana 42	Nuova sintonizzatore PIP	91.01 4822 727 18952
AA	01	1991 Settimana 43	Collegamento corretto bobine di neutralizzazione del campo magnetico	91.02 4822 727 19009
AB	02	1992 Settimana 03	Introduzione del layout SSP' (riconoscimento automatico 16/9 e Y/C su scart)	