

Service
Service
Service

FL1.2

AA

91.03

Service Information

Overzicht van de manual en AG codes van chassis FL1.2

Correctie

MANUAL CODE	AG CODE	DATUM	REDEN	SERVICE INFORMATIE
AA	00	start		
AA	00	1991 WK42	Nieuwe PIP tuner	91.01 4822 727 18952
AA	01	1991 WK43	Goede aansluiting degaussing spoelen	91.02 4822 727 19006
AB	02	1992 WK03	Introductie SSP' layout (automatische 16/9 herkenning en Y/C op scart)	