

Service  
Service  
**Service**

# FL1.2

AA

91.03

# Service Information

## Übersicht der Manual- und AG-Kodes des Chassis FL1.2

MANUAL KODE	AG KODE	DATUM	URSACHE	SERVICE INFORMATION
AA	99		Improved DEM	
AA	98		Pre trial	
AA	00	1991 Woche 33		
AA	01	1991 Woche 43	Guter Anshluß Entmagnetisierungsspulen	91.02
AB	02	1992 Woche 03	Einführung SSP' Layout (automatische 16/9 Erkennung und Y/C auf Scart)	